

江苏瑞宝电子科技有限公司

关于开展危险废物规范化检查整改方案

为贯彻落实《盐城市强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案》，我司积极主动落实环保检查的各项问题，公司成立整改领导小组，以主要负责人为组长，各车间负责人为组员。针对发现的隐患问题，制定详细的整改措施和整改完成时间。

组长：王亚传

成员：张晨、卿仁培

隐患汇总：

危废贮存间地面有渗漏部分；

整改措施：

对渗漏区域进行详细检查，确定渗漏点是防渗层材料老化开裂所致。采用与原防渗层材料相容的修补材料对渗漏区进行局部修复。加强日常管理：规范货物搬运操作，避免叉车、重物对地面造成划伤或撞击。一旦发生危废泄漏，必须立即清理，防止腐蚀防渗层。

(2025 年 12 月 15 日前完成)



江苏瑞宝电子科技有限公司

环保检查整改报告

2025 年 11 月 20 日盐城市生态环境局对我司危险废物规范化环境管理的隐患和安全隐患检查，共检查安全隐患 1 条，截止 2025 年 12 月 15 日已完成整改，并落实到位。现将安全隐患整改报告汇报如下：

危废贮存间地面有渗漏部分；（已完成）

附件：完善危废贮存间地面设施



（整改前）



（整改完成后）

