

盐城大兴科技汽车配件有限公司整改报告


一、基本情况

根据盐城市盐都生态环境局于 2025 年 11 月至 12 月期间进行的 2025 年度危险废物规范化环境管理评估，我公司（盐城大兴科技汽车配件有限公司）被指出存在若干问题。为确保合规运营，提升危险废物管理水平，我公司高度重视，立即组织相关部门进行整改。现将整改情况报告如下：

二、存在问题及整改措施

1. 危废未按分区贮存

- **问题描述：**危废库分区标识不正确。
- **整改措施：**已按照分区标识要求，重新规划并实施了危险废物的分区贮存。确保每种危险废物都存放在指定的区域，并设置清晰的标识牌，标明废物的种类、性质及贮存要求。
- **整改完成时间：**2025 年 12 月 17 日
- **整改照片：**
-



2. 危废库地面防渗措施未到位

- **问题描述：**危废库地面防渗措施未到位。
- **整改措施：**危废库地面防渗措施到位，对地面进行地坪环氧油漆补充。
- **整改完成时间：**2025 年 12 月 27 日
- **整改照片：**



问题点↵	现场图片↵	改善要求↵	改善现场图片↵
危废库地面防渗措施未到位↵		危废库地面防渗措施到位↵	

○

3. 危废标识不规范

- **问题描述：**危废标签颜色不正确，有部分危废未张贴标签。
- **整改措施：**已按照贮存规范对标识不清晰、不准确的进行完善。
- **整改完成时间：**2025 年 12 月 17 日
- **整改照片：**


危险废物	
废物名称：废表面处理液	危险特性
废物类别：HW17 表面处理废物	
废物代码：336-064-17	
主要成分：硫酸氢钛等	
废物形态：液态	
有害成分：表面处理液 100%	
注意事项：避免沾及皮肤。	
数字识别码：9132090032960063403360641720251216002	
产生/收集单位：盐城大兴科技汽车配件有限公司	
联系人和联系方式：吴中华 15005106571	
产生日期：2025-12-16	废物重量：1.096 吨
备注：200L-1000L 塑料桶包装（包装桶）	



危险废物标签
颜色不正确
张贴不规范



正确张贴危险废物标签



三、整改效果

通过本次整改，我公司危险废物规范化环境管理水平得到了显著提升。各项整改措施均已落实到位，危险废物贮存、标识等方面均符合相关法规要求。我们将继续加强内部管理，确保危险废物管理工作的持续合规。

四、后续工作计划

为确保整改效果的持续性和有效性，我公司将进一步加强危险废物管理方面的培训和宣传，提高员工的环保意识和责任意识。同时，建立健全长效管理机制，定期对危险废物管理工作进行检查和评估，及时发现并解决问题，确保公司危险废物管理工作的规范化、制度化、长效化。

五、结语

感谢盐城市盐都生态环境局对我公司危险废物管理工作的监督和指导。我们将以此次整改为契机，不断提升危险废物管理水平，为保护环境、促进可持续发展贡献力量。

盐城大兴科技汽车配件有限公司

2025年12月28日